

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
от 20 февраля 2017г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ СОШ с. Хмелинец
- 1.2. Адрес объекта: 399242 Липецкая область, Задонский район, с. Хмелиней ул. Зыкова, дом 3;
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 3 этажа, 1708 кв. м - прилегающий земельный участок протяженностью 600 м
- 1.4. Год постройки здания 1908., капитальный ремонт не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2018 г., капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Хмелинец Задонского муниципального района Липецкой области.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 399242 Липецкая область, Задонский район, с. Хмелиней ул. Зыкова, дом 3;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет;
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): 336;
- 2.7. Участие в ИПР ребенка - инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - нет, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 600 м
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - нет
 - 3.2.2. Время движения (пешком) нет
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение № на плане	Приложение № фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)		
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)		
4	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)		
5	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)		
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)		

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,

Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещения нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории нуждается в ремонте. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Необходима установка пандуса	индивидуальное решение с ТСР
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
6	Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с ТСР	индивидуальное решение с ТСР
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
9	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменится с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно- гигиенические помещения» с ДП-И (Г,

О, С, У) до ДП-В. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами {в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не заполняем _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: hmelinetc@mail.ru